

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911

REPORTE NACIONAL VIAS: 13_02_2026_08:00

Nro.	Provincia	Vía	Estado	Observaciones	Vía Alterna
1	AZUAY	CUMBE - LA JARATA	PARCIALMENTE HABILITADA	PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR LA RAMADA.	N/A
2	AZUAY	CUENCA - CHORDELEG - SIGSIG- GUALAQUIZA	PARCIALMENTE HABILITADA	PARCIALMENTE HABILITADA SECTOR EL CALVARIO.	SAN JUAN - SIGSIG
3	AZUAY	CUENCA - GUARUMALES - MENDEZ - MACAS	PARCIALMENTE HABILITADA	PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR SACRE, KM 61 CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL KM 44, 105 Y 107.	LUMAGPAMBA - GUALACEO - SIGSIG
4	AZUAY	CUENCA - MOLLETURO - NARANJAL	PARCIALMENTE HABILITADA	PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 53, 71, 75, 91 Y 96. CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL KM 57, 85, 88, 90, 92, 93, 94, 99 Y 105.	EL TRIUNFO (MANUEL J. CALLE) - LA TRONCAL - COCHANCAY
5	AZUAY	CUENCA - GIRON -PASAJE - MACHALA	PARCIALMENTE HABILITADA	PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 50, 66, 112, 114, 118. CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL KM 72, 75, 80 Y 123.	N/A
6	AZUAY	CUENCA-CAÑAR-ALAUASI	PARCIALMENTE HABILITADA	PARCIALMENTE HABILITADA SECTOR EL ROCÍO.	N/A
7	COTOPAXI	ZUMBAHUA - LATACUNGA	PARCIALMENTE HABILITADA	POR HUNDIMIENTO EN EL SECTOR SARAUGSHA DONDE SE HABILITO UNA VARIANTE // PARROQUIA TINGO SECTOR TACAJALO KM 106 -79 -84 -85 DESLIZAMIENTO TALUD INTERIOR	N/A
8	COTOPAXI	LATACUNGA - PUJILI	PARCIALMENTE HABILITADA	PARROQUIA TINGO SECTOR TACAJALO KM 106 -79 -84 -85 DESLIZAMIENTO TALUD INTERIOR -	N/A
9	CHIMBORAZO	RIOBAMBA - CEBADAS - MACAS	PARCIALMENTE HABILITADA	A CAUSA DE UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR DE GUALIÑAG PERTECIENTE A LA PARROQUIA DE CEBADAS /	N/A
10	CHIMBORAZO	RIOBAMBA - CUENCA	PARCIALMENTE HABILITADA	DESLIZAMIENTO DE TIERRA SECTOR LAS ANTENAS CANTON ALAUASI	N/A
11	EL ORO	SARACAY-BALSAS	PARCIALMENTE HABILITADA	HABILITADO UN CARRIL A LA ALTURA DEL RESTAURANT DON PEPE	BALSAS-RIO PINDO
12	EL ORO	BALSAS-RIO PINDO	PARCIALMENTE HABILITADA	SOCAVAMIENTO Y DESLIZAMIENTO A LA ALTURA DE SITIO GUERRAS	N/A
13	EL ORO	SARACAY-PIÑAS	PARCIALMENTE HABILITADA	SOLO UN CARRIL HABILITADO A LA ALTURA DEL SECTOR MONOS	N/A
14	ESMERALDAS	E15 LIMITES ENTRE ESMERALDAS - RIOVERDE	PARCIALMENTE HABILITADA	DESLIZAMIENTO DE TIERRA POR LAS FUERTES LLUVIAS - PRECAUSION	N/A
15	ESMERALDAS	VIA QUININDE - ESMERALDAS - SECTOR EL ACHIOTE	PARCIALMENTE HABILITADA	POR TRABAJOS EN LA VIA A LA ALTURA DEL BASURERO MUNICIPAL HAY CONGESTION VEHICULAR A LA ALTURA DE PORTILLA TRABAJOS DE LOS 37 PUNTOS CRITICOS DE LA VIA E20	N/A
16	IMBABURA	SALINAS-LA CAROLINA-LITA E10	PARCIALMENTE HABILITADA	PARCIALMENTE HABILITADA A LA ALTURA DE CACHACO POR UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA	N/A
17	LOJA	VÍA GONZANAMÁ - CARIAMANGA	PARCIALMENTE HABILITADA	SECTOR CHIRIGUALA / VÍA EN RIESGO DE COLAPSAR. CIRCULAR CON PRECAUCION.	N/A

18	LOJA	VIA CARIAMANGA - ESPINDOLA	PARCIALMENTE HABILITADA	DESLIZAMIENTO DE TIERRA, SOCAVON DE CONSIDERACION / SECTOR SAN ANTONIO - MACAICANZA / PASO PROVISIONAL A UN COSTADO DE LA VIA PRINCIPAL	N/A
19	LOJA	CHAGUARPAMBA - VIA A LA COSTA	PARCIALMENTE HABILITADA	SECTOR EL DOBLADO / MAQUINARIA SE ENCUENTRA EN EL LUGAR	N/A
20	LOJA	VIA ALAMOR - ARENILLAS	PARCIALMENTE HABILITADA	SECTOR: COCHURCHO / HUNDIMIENTO DE CALZADA / COORDINACION PARA DAR RESPUESTA	N/A
21	LOJA	VIA LOJA - MALACATOS	PARCIALMENTE HABILITADA	SECTOR NANGORA / CIRCULAR CON PRECAUCIÓN	N/A
22	LOJA	VÍA EL EMPALME - MACARÁ	PARCIALMENTE HABILITADA	PARROQUIA LARAMA /SECTOR CEDRAL	N/A
23	LOJA	VIA CELICA - ALAMOR	PARCIALMENTE HABILITADA	SECTOR EL DULCE	N/A
24	LOJA	VÍA CELICA - ALAMOR - EL EMPALME	PARCIALMENTE HABILITADA	PASO RESTRINGIDO PARA TRANSPORTE PESADO DEBIDO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COE CANTONAL DE CELICA, CONSIDERANDO LAS EMERGENCIAS QUE HAN AFECTADO EL AREA URBANA DEL CANTON. VIAS ALTERNAS: - DESDE LOJA HACIA LA COSTA Y VICEVERSA, TRAMO EL EMPALME - MACARÁ - SAUCILLO - SABANILLA - PINDAL - "YE"DE BALZONES - ARENILLAS: PARCIALMENTE HABILIDAD / VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA.	N/A
25	LOJA	LOJA - SARAGURO	PARCIALMENTE HABILITADA	SECTOR CENEN A LA ALTURA DEL KM. 13 / HUNDIMIENTO DE CALZADA / EN COORDINACIÓN	N/A
26	LOJA	SAN PEDRO DE LA BENDITA - VIA A LA COSTA	PARCIALMENTE HABILITADA	SECTORES SAN PEDRO DE LA BENDITA / SAN VICENTE / LAS CHINCHAS / TAMBARA: VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA	N/A
27	LOJA	SAN PEDRO DE LA BENDITA - EL CISNE	PARCIALMENTE HABILITADA	PARROQUIA EL CISNE / EN EL INGRESO A LA PARROQUIA: DESLIZAMIENTO DE TIERRA / MAQUINARIA EN COORDINACIÓN	N/A
28	LOJA	VÍA LAS CHINCHAS - SAN PEDRO DE LA BENDITA	PARCIALMENTE HABILITADA	DESLIZAMIENTO QUE CUBRE PARCIALMENTE LA VIA / SE COORDINA MAQUINARIA.	N/A
29	LOS RIOS	QUEVEDO SECTOR LA VARIANTE - ANILLO VIAL	CERRADA	ANILLO VIAL CERRADO POR DERRUMBES	N/A
30	MANABI	JIPIJAPA - LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA)	PARCIALMENTE HABILITADA	AFFECTACION PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VIA PAJAN -CASCOL (SITIO CAÑITA) POR HUNDIMIENTO DE VIA.	N/A
31	MANABI	CANUTO - CALCETA	PARCIALMENTE HABILITADA	SOCAVÓN A LA ALTURA DE CANUTO	SAN PLACIDO - SAN SEBASTIAN
32	MANABI	SAN JOSE DE CHAMANGA - PEDERNALES	PARCIALMENTE HABILITADA	PARCIALMENTE HABILITADA POR SOCAVÓN CON LAS RESPECTIVAS SEÑALETICAS	N/A
33	MANABI	ROCAFUERTE - TOSAGUA	PARCIALMENTE HABILITADA	SOCAVON EN EL KM. 187, HABILITADO UN CARRIL Y MEDIO	CANUTO - CALCETA

34	MANABI	TOSAGUA - BAHIA	PARCIALMENTE HABILITADA	PARCIALMENTE HABILITADA A LA ALTURA DEL KM 5, SECTOR VERDUN	N/A
35	MORONA SANTIAGO	Y DE PATUCA - TIWINTZA	PARCIALMENTE HABILITADA	CON PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR EL CHURRO (COLONOS) (PATUCA) Y SHAIME.	N/A
36	MORONA SANTIAGO	MENDEZ - GUARUMALES-CUENCA	PARCIALMENTE HABILITADA	PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO SECTOR EL COPAL // PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 58 SECTOR OSORANCHO, KM 61 SECTOR SANTA ROSA, KM 68 SECTOR CHALACAY, KM 86+500 SECTOR LA HERMITA, SECTOR SAN PABLO, SECTOR CHAULLAYACU, KM 107 SECTOR QUEBRADA GUAYAQUIL (JURISDICCIÓN AZUAY)	PLAN DE MILAGRO- CUENCA (POR LA LOMA DE LA VIRGEN)
37	MORONA SANTIAGO	MACAS - RIOBAMBA	PARCIALMENTE HABILITADA	DESLIZAMIENTO DE ROCAS CERCA AL SECTOR DE LAS LAGUNAS. DESLIZAMIENTOS ACTIVOS DE TIERRA SECTOR EL TIGRILLO KM 95 Y 100	MACAS - PUYO
38	MORONA SANTIAGO	LIMON - SAN JUAN BOSCO	PARCIALMENTE HABILITADA	PRECAUCION DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN EL SECTOR PAXI	N/A
40	MORONA SANTIAGO	LIMON - GUALACEO	PARCIALMENTE HABILITADA	PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR 7 PALMOS.	N/A
41	MORONA SANTIAGO	GUALAQUIZA - CHIGUINDA - SIGSIG - CUENCA	PARCIALMENTE HABILITADA	CON PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR GALLO CANTANA (CHIGUINDA)	GUALAQUIZA-EL PORTON-RIO NEGRO-VIA ESTATAL E-594
42	MORONA SANTIAGO	SAN JUAN BOSCO - GUALAQUIZA	PARCIALMENTE HABILITADA	CON PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO ACTIVO Y PELIGRO DE MATERIAL DE RIO SOBRE LA CALZADA.	N/A
43	MORONA SANTIAGO	TIWINTZA - SAN JOSÉ DE MORONA	PARCIALMENTE HABILITADA	DESLIZAMIENTO SECTOR SHAIME	N/A
44	MORONA SANTIAGO	BELLA UNION - LIMON	PARCIALMENTE HABILITADA	PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR YANANAS	N/A
45	NAPO	TENA - PUYO	PARCIALMENTE HABILITADA	TRABAJOS SOBRE EL PUENTE NUEVO DE PUERTO NAPO	N/A
46	NAPO	SAN LUIS- TUNELES DE LA HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR KM 105	CERRADA	CERRADA POR PERDIDA DE MESA VIAL	N/A
47	NAPO	PUERTO NAPO - AHUANO	PARCIALMENTE HABILITADA	TRABAJOS SOBRE EL PUENTE NUEVO DE PUERTO NAPO	N/A
48	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	VIA VALLE HERMOSO - CRISTOBAL COLÓN - LOS BANCOS	HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR	PASO VEHICULAR CONTROLADO CON RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS EXTRA PESADOS - PUENTE EN MAL ESTADO.	N/A
49	SUCUMBIOSES	LAGO AGRI-EL REVENTADOR	PARCIALMENTE HABILITADA	—	COCA - LORETO
50	SUCUMBIOSES	VIA INTEROCEANICA - LA BONITA - EL PLAYON	PARCIALMENTE HABILITADA	MANTENIMIENTO DE LA VIA EN VARIOS SECTORES: EL PALMAR, LA CASCADA VELO DE NOVIA, LA BONITA, EL PLAYON...	N/A
51	ZAMORA CHINCHIPE	VÍA PAQUISHA - BELLAVISTA	CERRADA	VÍA PAQUISHA - BELLAVISTA / COLAPSO DEL PUENTE, VIA DE SEGUNDO ORDEN.	N/A
52	ZAMORA CHINCHIPE	EL PANGUI - TUNDAYME	HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR	SECTOR EL OASIS / DESLIZAMIENTO DE TIERRA / MAQUINARIA PERMANENTE EN EL LUGAR / VIA ALTERNA: EL OASIS - SANTA RITA - EL PANGUI	N/A

*FUENTE: Página Web
del SIS ECU 911*